

Audiotreiber

21.12.2025 02:51:21

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware::Soundkarte / -Treiber	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	13:15:15 - 31.01.2024 (Europe/Berlin)

Schlüsselwörter

Lenovo ThinkPad ThinkCentre ThinkStation

Symptom (öffentlich)

Audiogerät fehlt oder Audiogerät kann nicht gefunden werden

Problem (öffentlich)

Dieses Problem wird durch einen falschen Driver verursacht, der auf dem System installiert ist.

Lösung (öffentlich)

Aktualisieren Sie die Audiotreiber

- Öffnen Sie den Geräte-Manager, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Start“ (Windows Symbol) klicken und „Geräte-Manager“ auswählen.
- Möglicherweise liegt ein Fehler mit einem gelben Dreieck auf dem Intel High Definition DSP. Gerät unter „Andere Geräte“ vor, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Erweitern Sie die Liste der Systemgeräte.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) Audio-Controller und wählen Sie driver aktualisieren , wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
- Wählen Sie „Auf meinem Computer nach driver suchen“ aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
- Wählen Sie „Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen“ aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Wählen Sie „High Definition Audio Controller“ aus, wie im folgenden Bild gezeigt, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“ .
- Starten Sie das System neu, wenn der driver installiert ist. Dies sollte das Problem beheben. Wenn nicht, versuchen Sie es mit dem Abschnitt zur Fehlerbehebung.